博特建材（天津）有限公司
危废防治措施公示

一、危险废物管理规定

1、危险废物的收集、暂存、转移、综合利用活动必须遵守国家和地方有关法律法规的规定。

2、危险废物的容器和包装物以及收集、暂存、转移、处置危险废物的设施、场所，必须设施危险废物标识。

3、制定危险废物管理计划，并向区环保部门申报危险废物的种类、产生量、流向、储存、处置等有关资料。

4、禁止向环境倾倒、堆置危险废物。

5、禁止将危险废物混入非危险废物中收集、暂存、转移、处置。

6、需要转移危险废物时，必须按照相关规定办理危险废物转移联单，未经批准不得转移。

7、禁止将危险废物转移至无危险废物经营资质的单位。

8、运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定，禁止将危险废物与旅客在同一运输工具上载运。

9、制定危险废物污染事故防范措施和应急预案，并报区环保部门进行备案，建立健全危险废物管理台账。

10、因发生事故或其他突发性事件，造成危险废物严重污染环境时，必须立即采取措施消除或减轻对环境的污染危害，及时通报可能受到污染危害的单位和居民，并向区环保部门和有关部门报告，接受调查处理。

11、安全、环保部门和仓储部进行日常巡查，发现隐患及时上报并整改，如有发现违反危险废物管理规定的行为，将按照《奖惩管理制度》进行处罚，情节严重的，移交司法部门处理。

12、不同品种危险废物分别存放，不得混存，并张贴危险废物标识。

13、固体危险废物：包装完整、不渗漏；液体危险废物：容器密封、盖好容器盖。

14、危险废液暂时存放应采取防渗漏、防外溢措施。

二、危险废物防治责任信息公示

序号	危废名称	危废代码	产生环节	危险特性	储存点	危废去向	责任人	职务	管理人员
1	沾染废物	HW49 900-041-49	卸货、投料	中毒、感染	危废间	天津合佳威立雅环境服务有限公司	王金梅	安环部长	刘欢
2	废 200L 铁桶	HW49 900-041-49	原材料使用后空桶	中毒、感染	危废间	天津合佳威立雅环境服务有限公司	王金梅	安环部长	刘欢
3	废 200L 塑料桶	HW49 900-041-49	原材料使用后空桶	中毒、感染	危废间	天津合佳威立雅环境服务有限公司	王金梅	安环部长	刘欢
4	产品废渣	HW13 265-103-13	反应釜清理	感染	危废间	天津合佳威立雅环境服务有限公司	王金梅	安环部长	刘欢
5	注射器（包括针头）	HW49 900-041-49	原材料检测	感染	危废间	天津合佳威立雅环境服务有限公司	王金梅	安环部长	刘欢
6	废机油	HW08 900-214-08	设备维护、维修	感染	危废间	天津合佳威立雅环境服务有限公司	王金梅	安环部长	刘欢
7	废玻璃试剂瓶	HW49 900-047-49	实验室溶液试剂瓶	感染	危废间	天津合佳威立雅环境服务有限公司	王金梅	安环部长	刘欢

博特建材（天津）有限公司

2026 年 10 月 15 日